



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ
«ГОРОД МАХАЧКАЛА»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
« МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ №56 ИМ. МИРЗАБЕКОВА А.М.»**

г. Махачкала, пр. Насрутдинова 44Д, г. Махачкала, Республика Дагестан, 367018, тел (8722)65-15-37 e-mail:
ege200656@yandex.ru ОГРН 1060561002545,ИНН/КПП 0561054001, ОКПО 95308077

На Предписание №95/1/1 от 22.04.2021 г. об устранение нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, сообщая:

№	Перечень выявленных нарушений	
1.	Не проверяется состояние наружного внутреннего противопожарного водопровода не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта. Выполнить.	Планируем в августе 2021г
2	Руководителем организации не представлена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима.	Выполнено
3.	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования (сценическая коробка) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки	Обратились с письмом в МКУ «Управление образования» г.Махачкала и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» о решении данного вопроса

	проводится не реже 1 раза в год.	
4.	Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	Планируем в 2022г.
5.	На объекте защиты руководителю организации не организовывает в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний ограждений с составлением соответствующего протокола испытаний.	По данному вопросу наше учреждение включено в Муниципальную программу «Пожарная безопасность МО городского округа с внутригородским делением «город Махачкала на 2019-2022 годы»
6.	Не заключен договор на проведение планово-предупредительного ремонта автоматической пожарной сигнализации.	По данному вопросу наше учреждение включено в Муниципальную программу «Пожарная безопасность МО городского округа с внутригородским делением «город Махачкала на 2019-2022 годы»
7.	Не организовывается не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации объекта и оповещения) с оформлением соответствующего акта проверки.	Школа планирует после выведения на пульт проверить работоспособность пожарной сигнализации
8.	На 3-м этаже произведены изменения объемно планировочных решений (в фойе устроен помещение пластиковой перегородкой) в результате чего ухудшается состояние путей эвакуацией .	Устраним в августе
9	На объекте защиты руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздухопроводов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	Выполнено
10	Пожарные шкафы внутреннего водопровода выполнены из горючего	Планируется замена 2022г

	материала	
11	Предусмотреть на объекте вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны.	Обратились с письмом в МКУ «Управление образования» г.Махачкала и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» о решении данного вопроса
12	Не допускать сужение путей эвакуации людей, в коридоре на третьем этаже возле кабинетов №317 и №324, выполнить ширину коридоров не менее 1,2 при длине 10м; не менее 1,5м -при длине свыше 10м и не менее 2,4м - при использовании в качестве кулуаров или помещений ожидания посетителей.	Обратились с письмом в УЖКХ
13	Для сети внутреннего противопожарного водопровода использование трубы из пластика заменить на металлические трубы	Обратились с письмом в УЖКХ
14	С корпуса начальных классов отсутствует второй эвакуационный выход.	Обратились с письмом в УЖКХ
15	На всех дверях эвакуационных выходов отсутствуют световые табло "ВЫХОД"	Планируется в августе 2021г
16	Лестничные клетки здания не отделены от коридоров противопожарными дверьми не ниже 2-го типа.	Обратились с письмом в УЖКХ



Директор

Азизова Р.М.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575934

Владелец Азизова Раисат Магомедсаидовна

Действителен с 27.02.2021 по 27.02.2022