



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 по Ленинскому району г. Махачкалы управления надзорной работы и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

ул. Ярагского, 124 «а», г. Махачкала, 367015, т.(8722)55-15-46 ф.(8722)55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
пр. Петра Первого, 3, г. Махачкала, 367007, тел. (8722) 55-15-87, факс.55-15-87, E-mail: ondipr2lr@mail.ru

Предписание № 95/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ №56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.»

Директор Азизова Райсат Магомедсаидовна,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 95 от 30 марта 2021 г. главного государственного инспектора Ленинского района г. Махачкалы по пожарному надзору Магомедовым З.З., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 21 апреля 2021 г. проведена плановая / выездная проверка Старшим инспектором ОНД и ПР № 2 по Ленинскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Магомедгереевым А.М., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: МБОУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ №56 ИМЕНИ МИРЗАБЕКОВА А.М.», расположенном (-ых) по адресу: г. Махачкала, пр. Петра 1, 44, «д»,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Перечень выявленных нарушений (устранить), места их выявления | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Не проверяется состояние наружного внутреннего противопожарного водопровода не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта. Выполнить. | Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.48 | 01.04.2022 | |
| 2 | Руководителем организации не представлена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима. Выполнить. | Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.2 | 01.04.2022 | |
| 3 | При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования (сценическая коробка) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и | Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.13 | 01.04.2022 | |

| | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| | (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. Выполнить. | | | |
| 4 | Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах. Выполнить. | Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.24 | 01.04.2022 | |
| 5 | На объекте защиты руководителю организации не организовывает в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний ограждений с составлением соответствующего протокола испытаний. Выполнить. | Правила противопожарного режима в РФ №1479 п. 16 | 01.04.2022 | |
| 6 | Не заключен договор на проведение планово предупредительного ремонта автоматической пожарной сигнализации. Выполнить. | Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.55 | 01.04.2022 | |
| 7 | Не организовывается не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации объекта и оповещения) с оформлением соответствующего акта проверки. Выполнить. | Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.54 | 01.04.2022 | |
| 8 | На 3-м этаже произведены изменения объемно планировочных решений (в фойе устроен помещение пластиковой перегородкой) в результате чего ухудшается состояние путей эвакуацией. Выполнить. | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.80 | 01.04.2022 | |
| 9 | На объекте защиты руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздухопроводов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта. Выполнить. | Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п. 43 | 01.04.2022 | |
| 10 | Пожарные шкафы внутреннего водопровода выполнены из горючего материала. Выполнить. | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.107 | 01.04.2022 | |
| 11 | Предусмотреть на объекте вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны. Выполнить. | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 | 01.04.2022 | |
| 12 | Не допускать сужение путей эвакуации людей, в коридоре на третьем этаже возле кабинетов №317 и №324 выполнить | СП 1.13130.2020 п.4.3.3 | 01.04.2022 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| | ширину коридоров не менее 1,2 при длине 10м; не менее 1,5м -при длине свыше 10м и не менее 2,4м - при использовании в качестве кулуаров или помещений ожидания посетителей. Выполнить. | | | |
| 13 | Для сети внутреннего противопожарного водопровода использование трубы из пластика заменить на металлические трубы. Выполнить. | п.3 ст.4 ФЗ-№123 п.10.1С-НиП 2.04.01-85* | 01.04.2022 | |
| 14 | С корпуса начальных классов отсутствует второй эвакуационный выход. Выполнить. | СП 1.13130.2020 п. 4.2.9. | 01.04.2022 | |
| 15 | На всех дверях эвакуационных выходов отсутствуют световые табло "ВЫХОД". Выполнить. | СП.3.13330.2009 п.5.3 | 01.04.2022 | |
| 16 | Лестничные клетки здания не отделены от коридоров противопожарными дверями не ниже 2-го типа.. Выполнить. | СП 2.13130.2020 п. 5.4.16 | 01.04.2022 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



(подпись) * 22 *

М.Л.П.*

Старший инспектор ОНД и ПР № 2
по Ленинскому району г. Махачкала
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
Магомедгереев А.М.

«22» апреля 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» апреля 2021 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575934

Владелец Азизова Раисат Магомедсаидовна

Действителен с 27.02.2021 по 27.02.2022